

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 WYKONANIE ŁAZIENEK					
1	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennejgr. 12 cm	m ²		
d.1	analiza indywidualna	33.9	m ²	33.900	
				RAZEM	33.900
2	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych	m ²		
d.1	analiza indywidualna	80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
3	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	analiza indywidualna	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
4	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wymiana okien w łazience	szt		
d.1	analiza indywidualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
5	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Montaż drzwi kompletnych łazienkowych	szt		
d.1	analiza indywidualna	3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wykonanie instalacji wod-kan wraz z białym montażem	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Montaż urządzeń sanitarnych	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
2 WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH KOTŁOWNI					
8	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wykonanie ścianek działowych z bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowo wapiennejgr. 12 cm	szt		
d.2	analiza indywidualna	24.7	szt	24.700	
				RAZEM	24.700
9	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych	szt		
d.2	analiza indywidualna	49	szt	49.000	
				RAZEM	49.000
10	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wymiana okien w kotłowni	szt		
d.2	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Wymiana okien w łazience	Wykonanie instalacji sanitarnej	kpl.		
d.2	analiza indywidualna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wymiana kotła C.O z podajnikiem o mocy 18 KW	szt.		
d.2	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wykucie otworu drzwiowego wraz z zamontowaniem nadproża stalowego	szt.		
d.2	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Montaż drzwi do kotłowni	szt.		
d.2	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH					
15	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych	szt.		
d.3	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych	szt.		
d.3	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 ROBOTY REMONTOWE PODŁÓG					
17	Inwentaryzacja, wizja lokalna	Wzmocnienie stropu nad pod łazienke za pomocą zespolonych belek drewniano stalowych,	szt		
d.4	analiza indywidualna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych	m ²		
		83.99675	m ²	83.996750	
				RAZEM	83.996750
19	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Wykonanie termoizolacji podłogi na gruncie	m ²		
		83.99675	m ²	83.996750	
				RAZEM	83.996750
20	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Wykonanie posadzki cementowej	m ²		
		83.99675	m ²	83.996750	
				RAZEM	83.996750
21	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Wykonanie okładzin z płytek gresowych	m ²		
		83.99675	m ²	83.996750	
				RAZEM	83.996750
5 ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE					
22	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.5 analiza indywidualna	Przygotowanie podłoża ścian i sufitów do malowania	m ²		
		261.3585	m ²	261.3585	
				RAZEM	261.3585
23	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.5 analiza indywidualna	Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi	m ²		
		261.3585	m ²	261.35850	
				RAZEM	261.35850
6 ROBOTY MALARSKIE ZEWNĘTRZNE					
24	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie część garażowa	szt.		
		333	szt.	333.000000	
				RAZEM	333.000000
26	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Malowanie elewacji farbą mineralną pow. budynku 207 m ²	m ²		
		207	m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
27	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Malowanie elewacji farbą mineralną budynku część garażowa	szt.		
		333	szt.	333.000	
				RAZEM	333.000
7 REMONT INSTALACJI C.O					
28	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.7 analiza indywidualna	Wykonanie instalacji C.O rurociągi stalowe w otulinie z pianki termoizolacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.7 analiza indywidualna	montaż grzejników C.O	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000