

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 WYMIANA ŚCIAN DZIAŁOWYCH</b>					
1	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.1 analiza indywidualna	Roboty rozbiurkowe ścian działowych kotłowni oraz pomieszczenia gospodarczego 15.5+16.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 32.270	 
				<b>RAZEM</b>	<b>32.270</b>
2	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.1 analiza indywidualna	Wywóz grózu na miejsce składowania (15.5+16.77)*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.872	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.872</b>
3	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.1 analiza indywidualna	Wykonanie ścian działowych kotłowni oraz pomieszczenia gospodarczego 15.5+16.77	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 32.270	 
				<b>RAZEM</b>	<b>32.270</b>
4	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.1 analiza indywidualna	Montaż kompletnych drzwi stalowych do kotłowni oraz pomieszczenia gospodarczego 2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2 WMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ</b>					
5	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.2 analiza indywidualna	Demontaż istniejących drzwi 3	szt szt	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.2 analiza indywidualna	Pomniejszenie otworu drzwiowego do wysokości typowej stolarki okiennej, wykonanie nadproża 2	szt szt	 2.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.2 analiza indywidualna	Montaż stolarki drzwiowej wraz z obróbkami 3	szt szt	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>3 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>					
8	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.3 analiza indywidualna	Demontaż stolarki okiennej 6	szt szt	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.3 analiza indywidualna	Demontaż obróbek okiennych oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 6	szt szt	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
10	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.3 analiza indywidualna	Montaż stolarki okiennej 6	szt szt	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.3 analiza indywidualna	Przygotowanie otworów okiennych do montażu stolarki okiennej - uzupełnienie ubytków muru 6	szt szt	 6.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.3 analiza indywidualna	Wykonanie obróbek gładzi okiennych 30	m m	 30.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>4 ROBOTY MODERNIZACYJNE INSTALACJI C.O</b>					
13	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Wymiana kotła na paliwo stałe o mocy 30 KW 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Wyburzenie trzonu kominowego kotłowni i wykonanie nowego kominu z krztałek systemowych z wkładem ze stali kwasoodpornej 1	szt szt	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Wymiana grzejników stalowych na aluminiowe 11	m m	 11.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
16	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Modernizacja rurociągów C.O rury stalowe w otuleniu 145	m m	 145.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
17	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.4 analiza indywidualna	Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej w łazienkach oraz kotłowni 3	szt szt	 3.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

## Przedmiar robót

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>5 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</b>					
18	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.5 analiza indywidualna	Montaż czterech punktów oświetleniowych i sześciu sztuk kinkietów 10	szt szt	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.5 analiza indywidualna	Podtynkowe układanie przewodów elektrycznych oświetleniowych oraz gniazd wtykowych 88	m m	88.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.000</b>
<b>6 ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM PODŁOŻA</b>					
20	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Usunięcie luźnych elementów tynku oraz odparzonych powłok malarskich 137.55+32.4+29.01+57.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	256.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.420</b>
21	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Uzupełnienie ubytków tynku 137.55+32.4+29.01+57.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	256.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.420</b>
22	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Wykonanie powłok malarskich wewnątrz pomieszczeń 137.55+32.4+29.01+57.46	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	256.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.420</b>
23	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Usunięcie okładzin ceramicznych ściennych oraz podłogowych (łazienki + komunikacja) 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
24	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.6 analiza indywidualna	Montaż okładzin ścian i podłóg z płytek ceramicznych 55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
<b>7 ROBOTY MALARSKIE ZEWNĘTRZNE</b>					
25	Inwentaryzacja, wizja lokalna d.7 analiza indywidualna	Renowacja ogrodzenia betonowego (dokładne oczyszczenie podłoża i malowanie) 60	szt szt	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>